



ZR/17/18

Gdańsk, 07.02.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na „Wykonanie okresowych przeglądów w 4 agregatach w CHP”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 12:


W związku z odpowiedzią na pytanie nr 7 stwierdzamy, że plan konserwacji nie posiada wykazu części. Dlatego ponawiamy prośbę o przesłanie wykazu części na poszczególne przeglądy. Dodatkowo plan konserwacji nie wskazuje jednoznacznie ilość głowic wymienianych podczas przeglądu E50. Ze względu na możliwość dużych rozbieżności prosimy o doprecyzowanie ilości wymienianych głowic podczas przeglądu E50 z rozbiorem na poszczególne agregaty.

Odpowiedź:

Jako Użytkownik bazujemy wyłącznie na DTR urządzeń producenta gdzie są wyszczególnione zakresy oraz ogólnie części, które powinny być wymienione.

Wyłaniając w drodze przetargu Wykonawcę serwisu, który ma odpowiedni certyfikat dający możliwość wykonania przeglądów tego typu urządzeń oczekujemy, że mając doświadczenie szczegółowo wie jakie części są niezbędne do przeprowadzenia czynności serwisowych.

Jeżeli w zakresie przeglądu mowa o wymianie głowic trzeba skalkulować wymianę wszystkich czyli 16 szt. na każdy agregat. Dopuszczana jest wymiana głowic na regenerowane jedynie przez producenta MWM.



GIWK

Pytanie 13:

Odpowiedź na to pytanie nr 8 nie jest wyczerpująca. Proszę o doprecyzowanie jakiego typu tuleje zostały zamontowane podczas przeglądu E60.

- Typ tulei z dodatkowym pierścieniem zgarniającym
- Typ tulei bez pierścienia.

Odpowiedź:

Nasze agregaty są starszego typu, tuleje nie posiadają dodatkowych pierścieni zgarniających.

Kierownik Działu Zamówień
Robert Kiciński